

*) Acclimatise the material before laying and store in the room where it is to be laid for 48 h at 15-30°C and 40-70% relative air humidity. *) Acclimatar el material antes de la colocación y almacenarlo durante 48 horas en la habitación donde se vaya a colocar, con 15-30°C y una humedad relativa de ambiente del 40-70%. *) Prima della posa acclimatire il materiale e stoccarlo per 48 h nel locale dove deve essere posato, a 15-30°C e un'umidità relativa dell'aria del 40-70%. *) Akklimatiser materialet før leggingen og lagre det i rommet der det skal legges i 48 timer, ved 15-30°C og 40-70 % relativt luftfuktighet.

[illegible]